# 【重要なお知らせ】

『ご使用上の注意』
Koga-Miyata（コガミヤタ）製
フロントサスペンションフォーク搭載自転車ご使用のお客様へ

平素は、弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
平成 22 年 4 月 3 日に TBS「報道特集」において報道されました、ビアンキ社自転車に採用された
フロントサスペンションフォーク（RST 社製）の事故に関連したお知らせです。

弊社では RST 社製同型式ナンバーのサスペンションフォークを採用しておりません。
しかし、コガミヤタ製フロントサスペンションフォーク搭載自転車の一部車種において、RST 社製と似た機構のサスペンションフォークを採用しています。対象車種は下記の通りです。

つきましては、誠に申し訳ございませんが、安心・安全にお乗りいただくために、念のため、取扱説明書に記載されている下記「乗るまえの点検」及びお買い上げの販売店で「定期点検」を行って頂きますようお願い申し上げます。

1．対象車種：**コガミヤタパベア　　AXW351/421**
**コガミヤタレイクサイド　AXM421/471**

販売期間：２０００年５月～２００６年７月

２．お客様に実施頂く「乗るまえの点検」方法（取扱説明書記載）

自転車を持ち上げて、車輪を上から強くたたきサスペンションホーク抜けの確認を
お願い致します。抜け落ちた場合には、ご使用を中止して頂き、交換については
お買い上げの販売店へご相談下さい。

尚、保証期間を過ぎていますので交換は有償となります。ご承知おきください。

上記対象車種以外でフロントサスペンションフォークを装着している、マウンテンバイクや
クロスバイク等をご使用のお客様につきましても、同様に「乗るまえの点検」及びお買い上げ
の販売店で「定期点検」を行って頂きますようお願い申し上げます。

大変ご心配をお掛けして申し訳ありませんがご理解、ご協力をお願い申し上げます。

【本件に関する問い合わせ先】

宮田工業株式会社
お客様相談室　0467－85－1210
受付時間（平日）9：00～12：00、13：00～17：00